

(新聞稿)

二〇二四年二月二十九日 (星期四)

屯門醫院手術室擴建大樓消防喉管發現漏水

屯門醫院發言人今日(二月二十九日)就消防金屬喉管漏水發現情況作出以下公布：

屯門醫院在二月十八日和二月二十二日先後於手術室擴建大樓九樓一間手術室和六樓另一間尚未投入服務的手術室，各發現有一節裝設在假天花的消防花灑金屬喉管漏水。醫院工程人員仔細檢查後發現有關金屬喉管出現小孔，已即時搶修。醫院管理局(醫管局)亦已委託獨立專家調查事件成因。

屯門醫院發言人說：「本院非常重視事件，已安排工程人員檢視同一大樓內其餘手術室的同類型金屬喉管，在另外兩間尚未投入服務的手術室內各發現一節類似金屬喉管出現有小孔的情況。本院手術室擴建大樓共有 22 間手術室，而其他手術室暫未有發現類似情況。最近一次就消防系統進行的周年檢查於去年十二月完成，當時未有發現異常狀況。」

醫管局總辦事處收到醫院發現有關情況的匯報後，已隨即委託獨立專家再次檢視有關金屬喉管。獨立專家初步檢測後，發現小孔出現在金屬喉管製造時焊接的位置上，正調查同一批次金屬喉管是否出現同樣情況，並會在稍後提交正式報告。

醫管局非常重視樓宇工程質素並非常關注事件，已同時責成項目顧問去信大樓總承建商，要求大樓總承建商根據合約規定提交報告，詳細交代喉管物料是否符合相關標準規定及確保工程質素。醫管局亦已要求大樓總承建商，在不影響醫院臨床服務的情況下盡快更換有問題的消防喉管，確保系統運作正常，對醫院安全不會構成額外風險，以保障病人及員工安全。

醫院的手術服務暫時沒有受到影響。如有需要，院方會靈活調動手術室，致力確保服務不受影響。

* * * * *

傳媒查詢：2468 5111 或 7072 4680